

# "Un collège au village de Zinado "

## Construction des 2 nouvelles classes

### Réception travaux

Le **Mercredi 18 mai 2016**, le comité de suivi des travaux a procédé à une visite du chantier et a prononcé la réception des travaux de construction des 3e et 4e salles de classe.

Il était composé de :

OUEDRAOGO Yamba Ernest	Premier Adjoint au Président de la Délégation Spéciale, Président du Comité
KABORE Henri	Représentant de la Direction Provinciale de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation du Ganzourgou
TIEMTORE Moussa	Conseil Villageois de Développement de Zinado
KABORE Emile	Point focal de l'Association ZINADO 2000
KAMBOU Koubié	Intendant du C E G de Zinado
KABORE Grégoire	Tâcheron et attributaire du marché de construction du CEG
KABORE Amado	Représentant GETRACO, attributaire du marché d'électrification du CEG et du bâtiment administratif

Le comité a procédé à la visite du chantier et a pu constater ce qui suit:

- Deux salles de classes sont réalisées. Le crépissage intérieur et extérieur est entièrement fait. Chaque classe comporte un faux plafond peint en blanc, deux tableaux muraux et pas d'estrade. Les fenêtres sont à double battant avec des crochets muraux (ouverture à la française). Les portes ont également des crochets muraux. On note aussi l'existence de deux rampes d'accès pour personnes handicapées moteur ainsi que des escaliers .
- A l'extérieur, coté fenêtres de derrière, un petit local de trois tôles a été construit. Dans cette maisonnette bien construite sont disposés les trois batteries de 200AH et l'onduleur, préalablement installés dans la deuxième salle de classe, fournissant de l'électricité aux 4 salles de classes (travaux non prévus initialement, mais réalisés suite à un incendie qui s'est déclaré dans le local administratif).
- Chacune des deux nouvelles salles de classe tout comme les deux précédentes sont électrifiées. Chaque classe comporte 4 lampes led, une prise de courant de 220 volts ainsi que des interrupteurs. Les fils sont incrustés dans le mur par tube orange avant le crépissage. Les ampoules s'allument correctement et nous marquons une satisfaction à ce niveau.
- En ce qui concerne le local administratif, l'installation électrique a été refaite suite à l'incendie. 2 batteries de 200 AH et un onduleur ont été installés, le câblage refait. Nous avons constaté le bon fonctionnement de l'installation et le bon état de la peinture du local. L'ordinateur fonctionne sur le 220 volts
- Quelques photos transmises par Emile et Amado:






Le comité dans une salle de classe



Remise des clés à l'intendant du CEG



Local énergie où les batteries du collège ont été réinstallées



Aérateur et grille anti-insecte du local énergie



Vue arrière du collège avec le local énergie



la façade du collège